
Asbestinventarisattest

Nieuwdreef 117, 2170 Antwerpen
Gemeenschappelijke delen

SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER
OVAM

Attestnummer : **20260226-000461.000**
Uitgegeven op : **26.02.2026**
Geldig tot : **26.02.2031**





Eindconclusie:

Niet-asbestveilig

Tijdens de inspectie vastgesteld:

4	1	0
Asbestmaterialen	**Beperking**	**Uitsluitingen**

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

1	**Asbestmateriaal**	Dringend verwijderen
0	**Asbestmaterialen**	Dringend maatregelen nemen
1	**Asbestmateriaal**	Verwijderen
0	**Asbestmaterialen**	Maatregelen nemen
2	**Asbestmaterialen**	Zorgvuldig beheren

Werken gepland? Er kunnen nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen zijn in wanden, vloeren, ... Laat ze in een aanvullend onderzoek opsporen.

Persoonscertificaat : **Yavuz Özcelik - DES-N5QBW**
Procescertificaat : **Selim - ORG-S3DR2**
KBO-nummer : **0745340278**

SELS CONSULT
ASBEST - EPC - ELEK - WATER
KEURING & ATTEST

Leeswijzer

In deze leeswijzer en in het hoofdstuk toelichting vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen.

Over dit attest

Dit asbestattest is het verslag van een uitgevoerde asbestinventarisatie op uw locatie. De belangrijkste conclusies staan gebundeld op het voorblad. Meer details over de aangetroffen asbestmaterialen, foto's, plannen en adviezen vindt u verder in het asbestattest.

Asbestveilig of niet-asbestveilig... wat betekent dit?

Asbestveilig

Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Indien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de asbestveilige toestand te behouden.

Niet-asbestveilig

Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd of hoog risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Bepaalde asbestmaterialen geven altijd aanleiding tot de conclusie "niet-asbestveilig". Dit zijn asbestmaterialen die de Vlaamse overheid tegen 2034 wil laten wegnemen. Het gaat om eenvoudig bereikbare niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenzijde van gebouwen. Het voorblad van dit asbestattest vermeldt welke acties u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen.

Acties

De mogelijke acties om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden, zijn:

Dringend verwijderen	Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.
Dringend maatregelen nemen	Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.
Verwijderen	Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Zorgvuldig beheren

Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico laag te houden.

Aanvullend onderzoek bij werken

Voor een standaard asbestattest worden asbestmaterialen verborgen in bijvoorbeeld wanden, vloeren of onder de grond niet geïnspecteerd. Voorafgaand aan werken is het daarom verstandig aanvullend onderzoek uit te laten voeren om op niet-geïnspecteerde plaatsen asbestmaterialen op te sporen.

Beperkingen en uitsluitingen

Een **beperking** betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp of onderdeel in en rondom de constructie onvoldoende kon inspecteren. In die situatie rapporteert de asbestdeskundige dit als een beperking van het onderzoek.

Een **uitsluiting** daarentegen is positief en betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een aanwezige constructie kon uitsluiten van verder onderzoek omdat het bouwjaar 2001 of recenter was. Bij die bouwjaren kan normaal gezien geen asbest aanwezig zijn omdat het gebruik ervan in België finaal in 2001 werd verboden.

Vragen of klachten over uw asbestattest

Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer op het voorblad van uw asbestattest. Op www.asbestinfo.be vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en hun gegevens. Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via een digitaal formulier op www.asbestinfo.be aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificatie-instelling waarbij de asbestdeskundige is aangesloten, zal uw klacht behandelen.

Inhoudsopgave

Leeswijzer ... **2**

Geïnspecteerde zones ... **6**

Zone 1: Nieuwdreef 117-119 ... 7

Plan 1.1: -1 garage ... 8

Plan 1.2: -1 garage - Extra Plan ... 10

Plan 1.3: 0 Gelijkvloers kant 117 R ... 11

Plan 1.4: 0 Gelijkvloers kant 119 L ... 13

Plan 1.5: Verdiep +1 ... 15

Plan 1.6: Verdiep +2 ... 17

Plan 1.7: Verdiep +3 ... 19

Plan 1.8: Verdiep +4 ... 21

Plan 1.9: Verdiep +5 ... 23

Plan 1.10: Verdiep +6 ... 25

Plan 1.11: Verdiep +7 ... 27

Plan 1.12: Verdiep +8 ... 29

Plan 1.13: Verdiep +9 ... 31

Plan 1.14: Dakverdieping - Machinekamer ... 33

Plan 1.15: Dakenplan ... 35

Plan 1.16: Snede ... 37

Asbestmaterialen ... **39**

Fiche 1: M08 + M09 + M19 + M20 Leidingisolatie - Recht + bocht ... 40

Fiche 2: M15 - Pakking Ketel - Stookruimte ... 44

Fiche 3: M19 - Omkasting - Garage - Technisch ... 47

Fiche 4: M14 - Mastiek rond de ramen - Daktoegang ... 50

Beperkingen ... **53**

Fiche 5: Schouw - Dicht ... 54

Adviezen ... **55**

Fiche 6: Panelen voorgevel - Privé ... 56

Fiche 7: Afvalkoker OK ... 57

Geen asbest ... **58**

Fiche 8: M10 - Cementering Wanden - Garage ... 59

Fiche 9: M02 - Pleisterwerk Plafonds sas gelijkvloers ... 61

Fiche 10: M06 - Pleisterwerk Traphal 119 ... 63

Fiche 11: M12 - Leien rond schouw - dak ... 65


Fiche 12: M17 - Pleisterwerk Plafonds - Gelijkvloers ... 67

Fiche 13: M01 - Pleisterwerk Muren sas gelijkvloers ... 69

Fiche 14: M16 - Pleisterwerk Muren - gelijkvloers ... 71
Fiche 15: M11 - Leuning trap ... 73
Fiche 16: M18 - Mastiek Terras - Balkon ... 75
Fiche 17: M07 - Cementering Wanden - Fietsenberging 117 ... 77
Fiche 18: M05 - Pleisterwerk Traphal - 119 midden ... 79
Fiche 19: M03 - Cementering Wanden - Liftputten ... 81
Fiche 20: M04 - Pleisterwerk Traphal - 117 ... 83
Fiche 21: M13 - Roofing Plat Dak - Hoofddak ... 85
Overige ruimtes en materialen ... 87
Overige niet-asbestverdachte ruimtes en materialen ... 88
Niet aanwezige ruimtes en materialen ... 92
Toelichting ... 93

Geïnspecteerde zones

Zone 1: Nieuwdreef 117-119





Tijdens de inspectie vastgesteld:

4 **Asbestmaterialen**

1 **Beperking**

0 **Uitsluitingen**


0 **Roerende goederen**

0 **Puin, steenslag, (water)bodem**

2 **Adviezen**

14 **Geen asbest**

Plan 1.1: -1 garage




Legende van plan 1.1: -1 garage

Beschrijving	Type	Actie
2. M15 - Pakking Ketel - Stookruimte	Asbestmateriaal	Verwijderen
2.1 Code: M15	Puntmonster	-
7. Afvalkoker OK	Advies	-
8. M10 - Cementering Wanden - Garage	Geen asbest	-
8.1 Code: M10	Mengmonster	-
10. M06 - Pleisterwerk Traphal 119	Geen asbest	-

17. M07 - Cementering Wanden - Fietsenberging 117	Geen asbest	-
17.1 Code: M07	Mengmonster	-
18. M05 - Pleisterwerk Traphal - 119 midden	Geen asbest	-
19. M03 - Cementering Wanden - Liftputten	Geen asbest	-
19.1 Code: M03	Mengmonster	-
20. M04 - Pleisterwerk Traphal - 117	Geen asbest	-
20.1 Code: M04	Mengmonster	-


Plan 1.2: -1 garage - Extra Plan



Legende van plan 1.2: -1 garage - Extra Plan

Beschrijving	Type	Actie
1. M08 + M09 + M19 + M20 Leidingisolatie - Recht + bocht	Asbestmateriaal	Dringend verwijderen
1.1 Code: M08 - Recht	Mengmonster	-
1.2 Code: M09 - Bocht	Mengmonster	-
1.3 Code: M20 - Recht	Mengmonster	-
1.4 Code: M21 - Bocht	Mengmonster	-
3. M19 - Omkasting - Garage - Technisch	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
3.1 Code: M19	Puntmonster	-

Plan 1.3: 0 Gelijkvloers kant 117 R




Legende van plan 1.3: 0 Gelijkvloers kant 117 R

Beschrijving	Type	Actie
9. M02 - Pleisterwerk Plafonds sas gelijkvloers	Geen asbest	-
9.1 Code: M02	Mengmonster	-
12. M17 - Pleisterwerk Plafonds - Gelijkvloers	Geen asbest	-
12.1 Code: M17	Mengmonster	-
13. M01 - Pleisterwerk Muren sas gelijkvloers	Geen asbest	-
13.1 Code: M01	Mengmonster	-
14. M16 - Pleisterwerk Muren - gelijkvloers	Geen asbest	-
14.1 Code: M16	Mengmonster	-

20. M04 - Pleisterwerk Traphal - 117	Geen asbest	-

Plan 1.4: 0 Gelijkvloers kant 119 L




Legende van plan 1.4: 0 Gelijkvloers kant 119 L

Beschrijving	Type	Actie
9. M02 - Pleisterwerk Plafonds sas gelijkvloers	Geen asbest	-
9.1 Code: M02	Mengmonster	-
10. M06 - Pleisterwerk Traphal 119	Geen asbest	-
10.1 Code: M06	Mengmonster	-
12. M17 - Pleisterwerk Plafonds - Gelijkvloers	Geen asbest	-
12.1 Code: M17	Mengmonster	-
13. M01 - Pleisterwerk Muren sas gelijkvloers	Geen asbest	-
13.1 Code: M01	Mengmonster	-

14. M16 - Pleisterwerk Muren - gelijkvloers	Geen asbest	-
14.1 Code: M16	Mengmonster	-
18. M05 - Pleisterwerk Traphal - 119 midden	Geen asbest	-
18.1 Code: M05	Mengmonster	-

Plan 1.5: Verdiep +1




Legende van plan 1.5: Verdiep +1

Beschrijving	Type	Actie
10. M06 - Pleisterwerk Traphal 119	Geen asbest	-
15. M11 - Leuning trap	Geen asbest	-
15.1 Code: M11	Puntmonster	-

18. M05 - Pleisterwerk Traphal - 119 midden	Geen asbest	-
20. M04 - Pleisterwerk Traphal - 117	Geen asbest	-

Plan 1.6: Verdiep +2




Legende van plan 1.6: Verdiep +2

Beschrijving	Type	Actie
10. M06 - Pleisterwerk Traphal 119	Geen asbest	-
15. M11 - Leuning trap	Geen asbest	-
18. M05 - Pleisterwerk Traphal - 119 midden	Geen asbest	-

20. M04 - Pleisterwerk Traphal - 117	Geen asbest	-

Plan 1.7: Verdiep +3




Legende van plan 1.7: Verdiep +3

Beschrijving	Type	Actie
10. M06 - Pleisterwerk Traphal 119	Geen asbest	-
15. M11 - Leuning trap	Geen asbest	-
18. M05 - Pleisterwerk Traphal - 119 midden	Geen asbest	-

20. M04 - Pleisterwerk Traphal - 117	Geen asbest	-

Plan 1.8: Verdiep +4




Legende van plan 1.8: Verdiep +4

Beschrijving	Type	Actie
10. M06 - Pleisterwerk Traphal 119	Geen asbest	-
15. M11 - Leuning trap	Geen asbest	-
18. M05 - Pleisterwerk Traphal - 119 midden	Geen asbest	-

20. M04 - Pleisterwerk Traphal - 117	Geen asbest	-

Plan 1.9: Verdiep +5




Legende van plan 1.9: Verdiep +5

Beschrijving	Type	Actie
10. M06 - Pleisterwerk Traphal 119	Geen asbest	-
15. M11 - Leuning trap	Geen asbest	-
18. M05 - Pleisterwerk Traphal - 119 midden	Geen asbest	-

20. M04 - Pleisterwerk Traphal - 117	Geen asbest	-

Plan 1.10: Verdiep +6




Legende van plan 1.10: Verdiep +6

Beschrijving	Type	Actie
10. M06 - Pleisterwerk Traphal 119	Geen asbest	-
15. M11 - Leuning trap	Geen asbest	-
18. M05 - Pleisterwerk Traphal - 119 midden	Geen asbest	-

20. M04 - Pleisterwerk Traphal - 117	Geen asbest	-

Plan 1.11: Verdiep +7




Legende van plan 1.11: Verdiep +7

Beschrijving	Type	Actie
10. M06 - Pleisterwerk Traphal 119	Geen asbest	-
15. M11 - Leuning trap	Geen asbest	-
18. M05 - Pleisterwerk Traphal - 119 midden	Geen asbest	-

20. M04 - Pleisterwerk Traphal - 117	Geen asbest	-

Plan 1.12: Verdiep +8




Legende van plan 1.12: Verdiep +8

Beschrijving	Type	Actie
10. M06 - Pleisterwerk Traphal 119	Geen asbest	-
15. M11 - Leuning trap	Geen asbest	-
18. M05 - Pleisterwerk Traphal - 119 midden	Geen asbest	-

20. M04 - Pleisterwerk Traphal - 117	Geen asbest	-

Plan 1.13: Verdiep +9



Legende van plan 1.13: Verdiep +9

Beschrijving	Type	Actie
10. M06 - Pleisterwerk Traphal 119	Geen asbest	-
15. M11 - Leuning trap	Geen asbest	-
18. M05 - Pleisterwerk Traphal - 119 midden	Geen asbest	-

20. M04 - Pleisterwerk Traphal - 117	Geen asbest	-

Plan 1.14: Dakverdieping - Machinekamer




Legende van plan 1.14: Dakverdieping - Machinekamer

Beschrijving	Type	Actie

4. M14 - Mastiek rond de ramen - Daktoegang	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
4.1 Code: M14	Puntmonster	-
10. M06 - Pleisterwerk Traphal 119	Geen asbest	-
18. M05 - Pleisterwerk Traphal - 119 midden	Geen asbest	-
20. M04 - Pleisterwerk Traphal - 117	Geen asbest	-
26. Liften gecontroleerd: Remvoering, machinekamer, kooi, liftput, schacht	Overige ruimte of materiaal	-

Plan 1.15: Dakenplan




Legende van plan 1.15: Dakenplan

Beschrijving	Type	Actie

5. Schouw - Dicht	Beperking	-
11. M12 - Leien rond schouw - dak	Geen asbest	-
11.1 Code: M12	Puntmonster	-
21. M13 - Roofing Plat Dak - Hoofddak	Geen asbest	-
21.1 Code: M13	Puntmonster	-

Plan 1.16: Snede



Legende van plan 1.16: Snede


Beschrijving	Type	Actie

6. Panelen voorgevel - Privé	Advies	-
16. M18 - Mastiek Terras - Balkon	Geen asbest	-
16.1 Code: M18	Puntmonster	-

Asbestmaterialen

Fiche 1: M08 + M09 + M19 + M20 Leidingisolatie - Recht + bocht

Asbestmateriaal



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Dringend verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Scherm in afwachting van verwijdering het asbestmateriaal af van luchtstromingen en verstoring: bijvoorbeeld door het te verpakken, te fixeren, af te dekken, signalisatie - afbakening aan te brengen, ...
- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Hermetische zone (erkend asbestverwijderaar)
  - Dit betreft een niet-hechtgebonden asbestmateriaal. Het verwijderen van deze toepassing kan een grote vezelvrijgave tot gevolg hebben. Deze toepassing kan enkel verwijderd worden in een hermetische zone door een erkend asbestverwijderaar..

  - De lijst van erkende asbestverwijderaars is te vinden op: www.werk.belgie.be - Erkenningen.

  - Bewaar bewijsdocumenten van de asbestverwijdering (facturen, werkplannen, fotos, afgiftebewijzen afval, vrijgavemetingen) met het oog op een correcte actualisatie van het asbestattest.

- Draag de correcte PBM's zoals voorgeschreven door OVAM/Vlaanderen, zie hier meer: ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelen-bij-asbestverwijdering

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Nieuwdreef 117-119

- Plan 1.2: -1 garage - Extra Plan

Detailinformatie

Algemene opmerkingen

- Gezien de complexiteit en kostprijs, eventueel eerst laten inkapselen (de open/gebroken stukken) om later te verwijderen

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Hoog materiaalrisico en/of hoge kans op vezelvrijgave

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 2: niet-hechtgebonden met matrix
Asbestsoort (vezeltype)	Amfibool aanwezig, uitgezonderd crocidoliet
Asbestconcentratie	Hoog (>= 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht
Toestand van het materiaal	Matig beschadigd, matig verweerd

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
1.1	Mengmonster	M08 - Recht	Amosiet, Chrysotiel
1.2	Mengmonster	M09 - Bocht	Amosiet, Chrysotiel
1.3	Mengmonster	M20 - Recht	Amosiet, Chrysotiel
1.4	Mengmonster	M21 - Bocht	Amosiet, Chrysotiel

Technische gegevens


Beschrijving	M08 + M09 + M19 + M20 Leidingisolatie - Recht + bocht
Omgeving	Binnen
Primaire drager	HVAC infrastructuur en uitrusting
Asbestmateriaal	In-situ afwerkingslagen - Thermische isolatie
Bindmiddel van asbestmateriaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (lengte - omtrek - dikte - aantal)	• 30,00 m - 15,00 cm - 10,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,45 m^3
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Verlijmd, ingegoten, versmeerd
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	- Staalname conform het inspectieprotocol. rechte stukken en bochten apart te bemonsteren en analyseren. - Genoeg staal genomen van alle lagen tot op de drager, op verschillende plaatsen.

Fiche 2: M15 - Pakking Ketel - Stookruimte

Asbestmateriaal



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Scherm in afwachting van verwijdering het asbestmateriaal af van luchtstromingen en verstoring: bijvoorbeeld door het te verpakken, te fixeren, af te dekken, signalisatie - afbakening aan te brengen, ...
- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
  - Als dit materiaal verwijderd kan worden zonder het te breken, te beschadigen, dan mag met dit met eenvoudige handelingen, anders via hermetische zone. Bekijken met asbestverwijderaar.

  - Vermijd stofvorming en stofverspreiding op elk moment van de werken. Bevochtig of fixeer het materiaal.

  - Het gebruik van sneldraaiende werktuigen (boormachine, slijpschijf, hogedrukreiniger...) is verboden. Zorg voor gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen: minimaal FFP3-mondmasker (EN 149), wegwerpoverall met kap (minimaal Cat III, type 5/6), wegwerphandschoenen en overschoenen of afspoelbaar schoeisel

  - Afval: particulieren kunnen dit verpakt aanbieden bij hun recyclagepark (raadpleeg de voorwaarden van uw recyclagepark). Bij verwijdering door een aannemer of erkend asbestverwijderaar staat die normaal zelf in

voor de correcte afvoer van het afval.

- Bewaar bewijsdocumenten van de asbestverwijdering (facturen, werkplannen, fotos, afgiftebewijzen afval, vrijgavemetingen) met het oog op een aanpassing van het asbestattest.
Â

- Raadpleeg voor de start van de werken en voor meer informatie zeker de toelichtingen achteraan dit asbestinventarisattest en www.asbestinfo.be.

- Hermetische zone (erkend asbestverwijderaar)
- Bespreken met erkend asbestverwijderaar en of aannemer wat voor type verwijdering aangeraden is.

- Dit betreft een niet-hechtgebonden asbestmateriaal. Het verwijderen van deze toepassing kan een grote vezelvrijgave tot gevolg hebben. Deze toepassing kan enkel verwijderd worden in een hermetische zone door een erkend asbestverwijderaar..

- De lijst van erkende asbestverwijderaars is te vinden op: www.werk.belgie.be - Erkenningen.

- Bewaar bewijsdocumenten van de asbestverwijdering (facturen, werkplannen, foto's, afgiftebewijzen afval, vrijgavemetingen) met het oog op een correcte actualisatie van het asbestattest.

- Draag de correcte PBM's zoals voorgeschreven door OVAM/Vlaanderen, zie hier meer: ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelen-bij-asbestverwijdering

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Nieuwdreef 117-119

- Plan 1.1: -1 garage

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 2: niet-hechtgebonden met matrix
Asbestsoort (vezeltype)	Amfibool aanwezig, uitgezonderd crocidoliet
Asbestconcentratie	Hoog (>= 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Niet stootvaste afscherming
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid'

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
2.1	Puntmonster	M15	Amosiet, Chrysotiel

Technische gegevens


Beschrijving	M15 - Pakking Ketel - Stookruimte
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Ruimteverwarming
Asbestmateriaal	Pakking, dichting
Bindmiddel van asbestmateriaal	Karton - papier - viltachtig
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 0,10 kg - 2 stuks
Totaal gewicht	0,20 kg
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geklemd
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	- Pakking aansluiting leiding en Viessmann Verticell, als het voorraadvat van voor 2001 is dan kunnen er nog verborgen asbesthoudende toepassingen zijn die niet zichtbaar waren tijdens een niet-destructief onderzoek

Fiche 3: M19 - Omkasting - Garage - Technisch

Asbestmateriaal



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Scherm in afwachting van verwijdering het asbestmateriaal af van luchtstromingen en verstoring: bijvoorbeeld door het te verpakken, te fixeren, af te dekken, signalisatie - afbakening aan te brengen, ...

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
  - Als dit materiaal verwijderd kan worden zonder het te breken, te beschadigen, dan mag met dit met eenvoudige handelingen, anders via hermetische zone. Bekijken met asbestverwijderaar.

  - Gezien de complexiteit, niet aangeraden aan een doe het zelver maar aan professionele bedrijven.

  - Vermijd stofvorming en stofverspreiding op elk moment van de werken. Bevochtig of fixeer het materiaal.

  - Het gebruik van sneldraaiende werktuigen (boormachine, slijpschijf, hogedrukreiniger...) is verboden. Zorg voor gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen: minimaal FFP3-mondmasker (EN 149), wegwerpoverall met kap (minimaal Cat III, type 5/6), wegwerphandschoenen en overschoenen of afspoelbaar schoeisel

- Afval: particulieren kunnen dit verpakt aanbieden bij hun recyclagepark (raadpleeg de voorwaarden van uw recyclagepark). Bij verwijdering door een aannemer of erkend asbestverwijderaar staat die normaal zelf in voor de correcte afvoer van het afval.

- Bewaar bewijsdocumenten van de asbestverwijdering (facturen, werkplannen, fotos, afgiftebewijzen afval, vrijgavemetingen) met het oog op een aanpassing van het asbestattest.

- Raadpleeg voor de start van de werken en voor meer informatie zeker de toelichtingen achteraan dit asbestinventarisattest en www.asbestinfo.be.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Nieuwdreef 117-119

- Plan 1.2: -1 garage - Extra Plan

Detailinformatie

Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

Tegen stoten, gaten in boren, schroeven, losmaken,...

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Amfibool aanwezig, uitgezonderd crocidoliet
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid'

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
3.1	Puntmonster	M19	Amosiet, Chrysotiel

Technische gegevens

Beschrijving	M19 - Omkasting - Garage - Technisch
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Schacht-koker (technisch)
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Generiek
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 25,00 m^2 - 40,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	10,00 m^3
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geschroefd
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	- Grijze omkasting in de garage, losse platen aan elkaar geschroefd, Wat er in steekt of reden van omkasting is onbekend.

Fiche 4: M14 - Mastiek rond de ramen - Daktoegang

Asbestmateriaal



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
  - Kan verwijderd worden wanneer de ramen vervangen worden.

  - Als dit materiaal verwijderd kan worden zonder het te breken, te beschadigen , dan mag met dit met eenvoudige handelingen.

  - Vermijd stofvorming en stofverspreiding op elk moment van de werken. Bevochtig of fixeer het materiaal.

  - Het gebruik van sneldraaiende werktuigen (boormachine, slijpschijf, hogedrukreiniger...) is verboden.

  - Zorg voor gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen: minimaal FFP3-mondmasker (EN 149), wegwerpoverall met kap (minimaal Cat III, type 5/6),wegwerphandschoenen en overschoenen of afspoelbaar

schoeisel

- Afval: particulieren kunnen dit verpakt aanbieden bij hun recyclagepark (raadpleeg de voorwaarden van uw recyclagepark). Bij verwijdering door een aannemer of erkend asbestverwijderaar staat die normaal zelf in voor de correcte afvoer van het afval.

- Bewaar bewijsdocumenten van de asbestverwijdering (facturen, werkplannen, fotos, afgiftebewijzen afval, vrijgavemetingen) met het oog op een aanpassing van het asbestattest.

- Raadpleeg voor de start van de werken en voor meer informatie zeker de toelichtingen achteraan dit asbestinventarisattest en www.asbestinfo.be.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Nieuwdreef 117-119

- Plan 1.14: Dakverdieping - Machinekamer

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid'

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
4.1	Puntmonster	M14	Chrysotiel

Technische gegevens

Beschrijving	M14 - Mastiek rond de ramen - Daktoegang
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Wandopening verticaal (raam, deur, ...)
Asbestmateriaal	In-situ afwerkingslagen - Pasta, stopverf, voegsel, stopsel, vulsel, mastiek, kitten, ...
Bindmiddel van asbestmateriaal	Kitten, mastiek, pasta
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 0,10 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	0,10 kg
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Verlijmd, ingegoten, versmeerd
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	- Mastiek tussen het profiel en de muur

Beperkingen

Fiche 5: Schouw - Dicht

Beperking



Situeringsfoto

Conclusie

Permanente beperking

Reden: Er is geen volledige risicobeoordeling mogelijk

Uitleg van de asbestdeskundige: De schouw kon langs binnen niet worden gecontroleerd omdat deze volledig dicht zit. Aangezien het om een niet-destructief onderzoek gaat, valt dit buiten de onderzoeksplicht. Advies: laat de schouw (gedeeltelijk) onderzoeken wanneer er werken of afbraak plaatsvinden op eventuele rookgaskanalen, platen of andere asbestverdachte materialen.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Nieuwdreef 117-119

- Plan 1.15: Dakenplan

Adviezen

Fiche 6: Panelen voorgevel - Privé

Advies



Situeringsfoto



Detailfoto

Informatie over een materiaal van een andere eigenaar

- De vensterpanelen (bruin) zijn privé en worden niet opgenomen in het attest gemeenschappelijk delen. Nagekeken in de basisakte.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Nieuwdreef 117-119

- Plan 1.16: Snede

Detailinformatie

Basis voor advies	Beoordeling op basis van expertise met een vaststelling door de asbestdeskundige.

Fiche 7: Afvalkoker OK

Advies



Situeringsfoto



Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

- Afvalkoker is nagekeken wat zichtbaar is zonder destructief onderzoek, geen asbestverdachte toepassingen gevonden

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Nieuwdreef 117-119

- Plan 1.1: -1 garage

Detailinformatie

Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als niet-asbestverdacht.

Geen asbest

Fiche 8: M10 - Cementering Wanden - Garage

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Nieuwdreef 117-119

- Plan 1.1: -1 garage

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
8.1	Mengmonster	M10	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	M10 - Cementering Wanden - Garage
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 800,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	800,00 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Fiche 9: M02 - Pleisterwerk Plafonds sas gelijkvloers

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Nieuwdreef 117-119

- Plan 1.3: 0 Gelijkvloers kant 117 R
- Plan 1.4: 0 Gelijkvloers kant 119 L

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
9.1	Mengmonster	M02	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	M02 - Pleisterwerk Plafonds sas gelijkvloers
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Plafond
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 50,00 m^2 - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,50 m^3
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	- Staalname tot op de drager door alle lagen heen - Indien sommige plafonds niet getest konden worden (door gipskartonplaat, valse plafond, beplating) en deze worden later wel bereikbaar, laten nakijken, bijvoorbeeld bij werken - Alle plafonds auditief nagekeken op regelmatige afstand en hoogte

Fiche 10: M06 - Pleisterwerk Traphal 119

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Nieuwdreef 117-119

- Plan 1.1: -1 garage
- Plan 1.4: 0 Gelijkvloers kant 119 L
- Plan 1.5: Verdiep +1
- Plan 1.6: Verdiep +2
- Plan 1.7: Verdiep +3
- Plan 1.8: Verdiep +4
- Plan 1.9: Verdiep +5
- Plan 1.10: Verdiep +6
- Plan 1.11: Verdiep +7
- Plan 1.12: Verdiep +8
- Plan 1.13: Verdiep +9
- Plan 1.14: Dakverdieping - Machinekamer

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
10.1	Mengmonster	M06	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	M06 - Pleisterwerk Traphal 119
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 200,00 m^2 - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	2,00 m^3
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	- Staalname tot op de drager door alle lagen heen - Indien sommige muren niet getest konden worden (tegels, gipskartonplaat, valse muren) en deze worden later wel bereikbaar, laten nakijken, bijvoorbeeld bij werken - Alle muren auditief nagekeken op regelmatige afstand en hoogte - Wanden: trap naar -1 - Plafonds: trap naar -1 - Onderzijde trap: trap naar -1

Fiche 11: M12 - Leien rond schouw - dak

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Nieuwdreef 117-119

- Plan 1.15: Dakenplan

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
11.1	Puntmonster	M12	Geen asbest

Technische gegevens


Beschrijving	M12 - Leien rond schouw - dak
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Wand buitenschil
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 8,00 m^2 - 1 stuk
Totale oppervlakte	8,00 m^2
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Fiche 12: M17 - Pleisterwerk Plafonds - Gelijkvloers

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Nieuwdreef 117-119

- Plan 1.3: 0 Gelijkvloers kant 117 R
- Plan 1.4: 0 Gelijkvloers kant 119 L

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
12.1	Mengmonster	M17	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	M17 - Pleisterwerk Plafonds - Gelijkvloers
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Plafond
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 70,00 m^2 - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,70 m^3
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	- Staalname tot op de drager door alle lagen heen - Indien sommige plafonds niet getest konden worden (door gipskartonplaat, valse plafond, beplating) en deze worden later wel bereikbaar, laten nakijken, bijvoorbeeld bij werken - Alle plafonds auditief nagekeken op regelmatige afstand en hoogte

Fiche 13: M01 - Pleisterwerk Muren sas gelijkvloers

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Nieuwdreef 117-119

- Plan 1.3: 0 Gelijkvloers kant 117 R
- Plan 1.4: 0 Gelijkvloers kant 119 L

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
13.1	Mengmonster	M01	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	M01 - Pleisterwerk Muren sas gelijkvloers
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 50,00 m^2 - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,50 m^3
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	- Staalname tot op de drager door alle lagen heen - Indien sommige muren niet getest konden worden (tegels, gipskartonplaat, valse muren) en deze worden later wel bereikbaar, laten nakijken, bijvoorbeeld bij werken - Alle muren auditief nagekeken op regelmatige afstand en hoogte

Fiche 14: M16 - Pleisterwerk Muren - gelijkvloers

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Nieuwdreef 117-119

- Plan 1.3: 0 Gelijkvloers kant 117 R
- Plan 1.4: 0 Gelijkvloers kant 119 L

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
14.1	Mengmonster	M16	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	M16 - Pleisterwerk Muren - gelijkvloers
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 100,00 m^2 - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	1,00 m^3
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	- Staalname tot op de drager door alle lagen heen - Indien sommige muren niet getest konden worden (tegels, gipskartonplaat, valse muren) en deze worden later wel bereikbaar, laten nakijken, bijvoorbeeld bij werken - Alle muren auditief nagekeken op regelmatige afstand en hoogte

Fiche 15: M11 - Leuning trap

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Nieuwdreef 117-119

- Plan 1.5: Verdiep +1
- Plan 1.6: Verdiep +2
- Plan 1.7: Verdiep +3
- Plan 1.8: Verdiep +4
- Plan 1.9: Verdiep +5
- Plan 1.10: Verdiep +6
- Plan 1.11: Verdiep +7
- Plan 1.12: Verdiep +8
- Plan 1.13: Verdiep +9

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
15.1	Puntmonster	M11	Geen asbest

Technische gegevens


Beschrijving	M11 - Leuning trap
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Vaste trap, vaste ladder
Bindmiddel van materiaal	Bitumen (roofing, teer, asfalt)
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 60,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	60,00 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Fiche 16: M18 - Mastiek Terras - Balkon

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Nieuwdreef 117-119

- Plan 1.16: Snede

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
16.1	Puntmonster	M18	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	M18 - Mastiek Terras - Balkon
Omgeving	Grenst aan binnen- en buitenlucht
Primaire drager	Wandopening verticaal (raam, deur, ...)
Bindmiddel van materiaal	Kitten, mastiek, pasta
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 50,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	50,00 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	- Mastiek tussen de vloerelementen, balkon/terras

Fiche 17: M07 - Cementering Wanden - Fietsenberging 117

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Nieuwdreef 117-119

- Plan 1.1: -1 garage

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
17.1	Mengmonster	M07	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	M07 - Cementering Wanden - Fietsenberging 117
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 59,99 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	59,99 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Fiche 18: M05 - Pleisterwerk Traphal - 119 midden

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Nieuwdreef 117-119

- Plan 1.1: -1 garage
- Plan 1.4: 0 Gelijkvloers kant 119 L
- Plan 1.5: Verdiep +1
- Plan 1.6: Verdiep +2
- Plan 1.7: Verdiep +3
- Plan 1.8: Verdiep +4
- Plan 1.9: Verdiep +5
- Plan 1.10: Verdiep +6
- Plan 1.11: Verdiep +7
- Plan 1.12: Verdiep +8
- Plan 1.13: Verdiep +9
- Plan 1.14: Dakverdieping - Machinekamer

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
18.1	Mengmonster	M05	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	M05 - Pleisterwerk Traphal - 119 midden
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 200,00 m^2 - 0,99 cm - 1 stuk
Totaal volume	1,98 m^3
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	- Staalname tot op de drager door alle lagen heen - Indien sommige muren niet getest konden worden (tegels, gipskartonplaat, valse muren) en deze worden later wel bereikbaar, laten nakijken, bijvoorbeeld bij werken - Alle muren auditief nagekeken op regelmatige afstand en hoogte - Wanden: aan trap richting -1 - Plafonds: aan trap richting -1 - Onderzijde trap: aan trap richting -1

Fiche 19: M03 - Cementering Wanden - Liftputten

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Nieuwdreef 117-119

- Plan 1.1: -1 garage

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
19.1	Mengmonster	M03	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	M03 - Cementering Wanden - Liftputten
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 100,00 kg - 3 stuks
Totaal gewicht	300,00 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	- 3x liftput

Fiche 20: M04 - Pleisterwerk Traphal - 117

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Nieuwdreef 117-119

- Plan 1.1: -1 garage
- Plan 1.3: 0 Gelijkvloers kant 117 R
- Plan 1.5: Verdiep +1
- Plan 1.6: Verdiep +2
- Plan 1.7: Verdiep +3
- Plan 1.8: Verdiep +4
- Plan 1.9: Verdiep +5
- Plan 1.10: Verdiep +6
- Plan 1.11: Verdiep +7
- Plan 1.12: Verdiep +8
- Plan 1.13: Verdiep +9
- Plan 1.14: Dakverdieping - Machinekamer

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
20.1	Mengmonster	M04	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	M04 - Pleisterwerk Traphal - 117
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 200,00 m^2 - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	2,00 m^3
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	- Traphal nr 117 - Staalname tot op de drager door alle lagen heen - Indien sommige muren niet getest konden worden (tegels, gipskartonplaat, valse muren) en deze worden later wel bereikbaar, laten nakijken, bijvoorbeeld bij werken - Alle muren auditief nagekeken op regelmatige afstand en hoogte - Wanden: op -1 - Plafonds: op -1 - Onderzijde trap: op -1

Fiche 21: M13 - Roofing Plat Dak - Hoofddak

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Nieuwdreef 117-119

- Plan 1.15: Dakenplan

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
21.1	Puntmonster	M13	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	M13 - Roofing Plat Dak - Hoofddak
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Plat dak
Bindmiddel van materiaal	Bitumen (roofing, teer, asfalt)
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 840,00 m^2 - 1 stuk
Totale oppervlakte	840,00 m^2
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	- Enkel bovenste laag getest omdat het een niet-destructief onderzoek is, er zijn GEEN gaten gemaakt zodat er lekken kunnen ontstaan, zorgvuldig bij een overschot stuk afgenomen ZONDER kans op lekken, eventuele onderlagen zijn niet gekend, eventueel laten nakijken bij werken. - Dakbedekking boven de machinekamer zelfde type - Staalname achter loden slab genomen

Overige ruimtes en materialen

Overige niet-asbestverdachte ruimtes en materialen

De asbestdeskundige moet tijdens de inspectie bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten altijd controleren. Hieronder vindt u een opsomming van de aangetroffen niet-asbestverdachte ruimtes en materialen.

Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 22: Afdichtingsmateriaal aan schrijnwerk OK	- Alle afdichtingsmateriaal (mastiek, kit,...) aan schrijnwerk zijn nagekeken, geen zichtbare verdachte toepassingen gevonden. Geen staalname uitgevoerd. - Tussen de profielen en glasblad - Tussen de profielen en muren - Betreft: alle zichtbare ramen binnen het inspectiegebied en gemeenschappelijk, schrijnwerk van de appartementen zijn prive - Schrijnwerk sas en raam/deur dak (beide) - Nagekeken in de basisakte	-
Fiche 23: Rookgaskanalen OK	- De zichtbare rookgaskanalen werden nagekeken, zijn niet asbestverdacht. Eventuele ingebouwde en niet zichtbare rookgaskanalen zijn niet geweten en worden niet onderzocht omdat het een niet destructief onderzoek is. - Metaal en PVC op het dak	-
Fiche 24: Stookketel/warmteopwekker OK >2000	- Model: Viessmann Vitocrossal 200 - Locatie: Stookruimte op -1 - Het is een stookketel/warmteopwekker van na het jaar 2000, vanaf 2001 was asbest verboden te gebruiken. - Alle zichtbare materialen aan en rond de stookketel/warmteopwekker zijn nagekeken, geen asbestverdachte toepassingen gevonden, zie ook andere fiches	-
Fiche 25: Leidingisolatie aluminum, mouche en PVC OK	- De leidingisolatie in de stookruimte, fietsenberging en atelier, dat zichtbaar is zonder destructief onderzoek is nagekeken, er is niets verdacht gevonden - Volgende materialen: mouche, aluminum met wol, PVC met wol	-

Fiche 26: Liften gecontroleerd: Remvoering, machinekamer, kooi, liftput, schacht	- De aanwezige liften hebben een attest remvoering dat het asbestvrij is, document is van en opgesteld door: - Verder zijn de schachten, liftputten, machinekamers, liftkooi nagekeken zonder destructief onderzoek. - Als ze er asbestverdachte toepassingen zijn, zijn deze opgenomen in een aparte fiche.	Plan 1.14: Dakverdieping - Machinekamer

Fiche 22: Afdichtingsmateriaal aan schrijnwerk OK



Situeringsfoto



Detailfoto

Fiche 23: Rookgaskanalen OK




Situeringsfoto




Detailfoto

Fiche 24: Stookketel/warmteopwekker OK >2000




Situeringsfoto



Detailfoto

Fiche 25: Leidingisolatie aluminum, mouche en PVC OK




Situeringsfoto



Detailfoto

Fiche 26: Liften gecontroleerd: Remvoering, machinekamer, kooi, liftput, schacht



Situeringsfoto



Detailfoto

Niet aanwezige ruimtes en materialen

De asbestdeskundige moet tijdens de inspectie bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten altijd controleren. Hieronder vindt u een opsomming van de niet aanwezige ruimtes en materialen.

Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 27: Geen Onderdak - Plat dak	- Er is geen zichtbaar onderdak zonder destructief onderzoek, inspectielocatie heeft een plat dak	-

Toelichting

Waarom is dit asbestattest belangrijk voor u?

Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat u weet waar zich asbest bevindt en welke maatregelen u kan nemen om gezondheidsrisico's te vermijden. Zo maakt u uw woning of gebouw asbestveilig en behoudt u de waarde. De eerste stap hebt u daarvoor al gezet met dit asbestattest.

De gebruikte begrippen in dit hoofdstuk worden achteraan in de begrippenlijst uitgelegd.

Wat is asbest?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 materialen verwerkt is. In de vorige eeuw was asbest populair vanwege de vele nuttige toepassingen, maar ondertussen kennen we de grote gezondheidsrisico's. Vaak weten we niet dat asbest ook in onze eigen woning of onze gebouwen verborgen zit. Asbest is in België verboden sinds 2001. Er is een grote kans dat asbest aanwezig is in gebouwen die gebouwd zijn voor 2001.

Wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden en gezondheidsrisico's veroorzaken. Men wordt niet onmiddellijk ziek, dit gebeurt pas 20 tot 40 jaar na de blootstelling. Vooral een regelmatige blootstelling of een blootstelling aan een hoge concentratie zijn risicovol. Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar. Sommige mensen schatten de risico's voor zichzelf te laag in. Toch krijgen jaarlijks nog veel mensen de diagnose van een asbestziekte. Meestal is die niet te genezen.

Hoe interpreteert u het asbestattest?

Asbest kan zich ook bevinden op niet-geïnspecteerde plaatsen

Een standaard asbestattest is opgemaakt door een asbestdeskundige volgens de richtlijnen van het Inspectieprotocol dat de verplichte inspanningen beschrijft. Een asbestdeskundige voert standaard een visuele inspectie uit van de constructies en objecten op de locatie. Hij tilt losse elementen op om erachter of eronder te inspecteren. Hij neemt ook monsters voor labo-analyses en raadpleegt bewijsdocumenten. **De volgende zaken zijn niet standaard voorzien:**

- De asbestdeskundige inspecteert **geen verborgen asbest** waarvoor hij objecten moet demonteren, beschadigen of openbreken. Wenst de eigenaar ook ingesloten asbest te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om een aanvullend (destructief) onderzoek te doen, bijvoorbeeld voorafgaand aan werken of sloop.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen ondergrondse objecten** en geen asbest vermengd in bodem, steenslag of puin. Wat zichtbaar is aan de oppervlakte (opliggend) kan hij wel inspecteren.
- De asbestdeskundigen inspecteert ook **geen roerende objecten** zoals voertuigen, losse meubels en gereedschap. Wenst de eigenaar ook roerende objecten te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om dit aanvullend mee te inspecteren.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** delen die voor hem **ontoegankelijk en onveilig zijn**. Wanneer hij een deel niet heeft kunnen beoordelen, wordt dat aangeduid in het attest als een beperking. Constructies met een bouwjaar 2001 of recenter moeten niet geïnspecteerd worden. In het attest duidt de asbestdeskundige ze aan als een uitsluiting.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** constructies- en terreindelen waartoe de eigenaar geen opdracht gaf omdat ze **buiten de eigendomsgrenzen** liggen of **geen onderdeel** vormden van een **verkoop**.

Bevatten alle asbestverdachte materialen asbest?

Op basis van ervaring en expertise kan een asbestdeskundige zonder monsters te nemen oordelen of een materiaal mogelijk asbest kan bevatten. Voor sommige materialen is dit nooit mogelijk en moet hij een monster nemen voor een labo-analyse. Een asbestverdacht materiaal wordt als asbesthoudend beschouwd, tenzij de asbestdeskundige over een laboanalyse beschikt die aantoont dat het geen asbest bevat.

Hoe interpreteert u de risicobeoordeling?

De mogelijke categorieën zijn:

- Categorie 1: materiaal met een hoog risico en/of met een hoge kans op vezelvrijgave
- Categorie 2: materiaal met een verhoogd risico en/of een verhoogde kans op vezelvrijgave
- Categorie 3: materiaal met een laag risico en/of lage kans op vezelvrijgave
- Categorie 4: materiaal met een zeer laag risico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave

Het soort asbest, de concentratie ervan in het materiaal, de toestand van het bindmiddel, de mate van afdekking en de aanwezigheid in binnen- of buitenlucht zijn factoren die het risico bepalen. Het vrijkomen van asbestvezels in een binnenruimte is risicovoller dan in de buitenlucht. In de buitenlucht gaan asbestvezels sneller verwaaien of verdunnen. In binnenruimtes is dit niet het geval en kunnen de concentraties hoog oplopen. Dit verhoogt het risico op het inademen van asbestvezels.

Voor materialen uit categorie 1 of 2 moet u maatregelen nemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen: (dringend) wegnemen of een (dringende) maatregel nemen om het risico naar (zeer) laag te brengen. Voor materialen uit categorie 3 en 4 is dit niet nodig. U beheert ze zorgvuldig om de asbestveilige toestand te behouden.

Wat betekenen de mijlpalen 2032, 2034 en 2040?

Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. Voor de gemene delen in gebouwen in mede-eigendom (VME) moet dit al tegen 2027. Tegen 2034 wil de Vlaamse Regering reeds het meest risicovolle asbest weg hebben. Dit gaat over de eenvoudig bereikbare, niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekleding en rookgas- en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenkant van de gebouwen. Tegen 2040 wil de Vlaamse regering dan de overige asbestmaterialen in slechte staat weg hebben en de asbestmaterialen in goede staat in veilig beheer.

De detailinformatie per asbestmateriaal in het asbestattest vermeldt of die onder de mijlpaal 2034 of 2040 valt.

Wat moet u nu doen?

Het voorblad van dit asbestattest vermeldt of uw eigendom asbestveilig is of niet en welke acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.

Conclusie asbestveilig, maar niet asbestvrij

Goed nieuws. Uw eigendom voldoet reeds aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om asbestveilig te zijn. Asbestveilig betekent niet asbestvrij, er kunnen nog asbestmaterialen met een laag risico aanwezig zijn die u zorgvuldig moet beheren om de asbestveilige toestand te behouden. Hoe u zorgvuldig beheert, leest u in het volgende hoofdstuk.

Er kunnen ook niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Die kan een asbestdeskundige enkel met een aanvullend onderzoek opsporen. Daarom is het verstandig om dit aanvullend onderzoek voorafgaand aan (renovatie)werken te laten uitvoeren. Daarbij gaat de asbestdeskundige voor de werkzone ook verborgen asbest opsporen door objecten te demonteren, te doorboren of open te breken. Voert een aannemer met werknemers de werken uit dan is dit voor hem sowieso een verplichting als werkgever.

Conclusie niet-asbestveilig. Wat nu?

Geen paniek, op het voorblad van dit asbestattest vindt u de acties die u kan ondernemen om de risico's weg te nemen en een asbestveilige toestand te verkrijgen. Meer informatie per asbestbron vindt u terug in de detailinformatie per asbestmateriaal verder in het asbestattest.

De te nemen maatregen zijn niet altijd duur of moeilijk. Indien de geraamde verwijderingskost wel hoog is, kan u voor een asbestmateriaal dat visueel als asbestverdacht werd aangeduid, overwegen om een **bevestigende labo-analyse** te laten uitvoeren.

Heeft u al de acties uitgevoerd zodat de toestand asbestveilig wordt? Dan laat u uw asbestattest binnen één jaar vernieuwen zodat een asbestdeskundige de asbestveilige toestand kan rapporteren in het vernieuwde asbestattest.

Asbest beheren en verwijderen

Asbest zorgvuldig (veilig) beheren

Indien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom het gebouw, zorg er dan voor dat deze geen risico vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft u niet te verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wijzigt. De toestand kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels kan loslaten.

Beschadiging kan u vermijden door het asbestmateriaal af te schermen van een mogelijk contact. Een bedekkende verflaag kan bijvoorbeeld asbestmaterialen zoals pleisterwerk beschermen. Wijzigt de toestand waardoor het risico verhoogt? Dan verwijdert u het asbestmateriaal of neemt u een maatregel om het risico te verlagen als verwijderen niet mogelijk is.

Insluiten mag enkel om asbestmaterialen met een laag risico zorgvuldig te beheren of om in afwachting van verwijdering het risico van asbestmaterialen met een verhoogd of hoog risico te verlagen. Als u een asbestmateriaal insluit, zorgt u ervoor dat het later nog altijd makkelijk weg te nemen is en niet verkleefd is aan andere materialen. Als u asbest insluit, moet u dit steeds melden aan de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakt.

Asbest dat bij werken eenvoudige bereikbaar wordt, moet u verwijderen. Opnieuw insluiten mag niet.

Asbest verwijderen

De wetgeving beschrijft drie verwijderingsmethodes. In het asbestattest rapporteert de asbestdeskundige elk asbestmateriaal in een fiche met daarin op het einde een advies over wie het mag verwijderen en welke methode er moet worden toegepast. Bepaalde asbestmaterialen mag u zelf via eenvoudige handelingen verwijderen of laten verwijderen door een aannemer met werknemers met opleidingsattest "eenvoudige handelingen". Een erkend asbestverwijderaar mag alle verwijderingsmethodes uitvoeren. Er bestaat geen lijst van aannemers "eenvoudige handelingen", vraag uw aannemer daarom naar de opleidingsattesten. Een lijst van erkend asbestverwijderaars vindt u op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen.

Mag en wil u **zelf verwijderen**? Zorg er dan voor dat:

- u zich vooraf goed informeert op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen;
- u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpoverall en -handschoenen en afspoelbaar schoeisel;
- er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn;
- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken;
- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren;
- u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken;

- u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen.

Laat u de werken uitvoeren door een **aannemer**? Dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste verwijdermethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of zijn werknemers met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” de verwijdering mogen uitvoeren of dat hij moet beschikken over de erkenning als asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een kopie van dit asbestattest. Hij moet oordelen of nog aanvullend onderzoek (destructieve handelingen) nodig is om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan het nodig zijn om bijkomend monsters te laten nemen, bijvoorbeeld bij pleisterwerk om preciezer niet-asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden. Ook voor asbestmaterialen die visueel werden geïdentificeerd, kan het aangewezen zijn een bevestigende labo-analyse te laten uitvoeren indien de geraamde verwijderingskost hoog is.

Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te werken. Dit staat beschreven in het werkplan dat de aannemer altijd bij de verplichte werfmelding moet toevoegen. Vraag de aannemer naar een kopie hiervan. Goedkoop is vaak duurkoop: een onzorgvuldige asbestverwijdering veroorzaakt gezondheidsrisico’s en mogelijk extra kosten voor het opruimen van de asbestresten.

Hou zeker een kopie bij van de facturen, het werkplan en andere bewijsdocumenten zoals foto’s. Zo kan u altijd aantonen dat asbestverwijdering correct werd uitgevoerd.

Werkt u samen met een architect? Bezorg hem dan zeker ook vooraf een kopie van uw asbestattest.

Kostprijsraming en ondersteuning asbestverwijdering

Zoals hierboven beschreven, mag u bepaalde asbestmaterialen zelf verwijderen of kan u een aannemer of erkend asbestverwijderaar inschakelen. In beide gevallen kan u mogelijk beroep doen op ondersteuning zoals premies of voordelige ophaling van asbestafval aan huis. Op de website van de OVAM www.asbestinfo.be vindt u meer informatie en een gratis tool om de kostprijs te ramen voor de verwijdering van een asbestmateriaal.

Asbestafval

Asbestmaterialen hergebruiken mag niet. Het aantreffen van ongebruikte of gedemonteerde asbestmaterialen of achtergelaten asbestresten rapporteert de asbestdeskundige daarom in regel als asbestafval. Asbestafval moet u altijd tijdig wegnemen. Het achterlaten of opslaan is verboden tenzij u daarvoor over een vergunning beschikt. Kleine hoeveelheden asbestcementafval kan u verpakt afleveren op uw recyclagepark. Een grotere hoeveelheid asbestcementafval kan u laten ophalen aan huis of door uw aannemer laten afvoeren.

Indien eenvoudig bereikbaar asbestafval aanwezig is, moet u dit wegnemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Is het niet eenvoudig bereikbaar, dan moet u maatregelen nemen zodat het geen risico kan vormen voor de mensen of het leefmilieu.

Onroerend erfgoed

Op de databank van het agentschap Onroerend Erfgoed geo.onroerenderfgoed.be kan u nakijken of uw gebouw een beschermd onroerend erfgoed is.

Het beschermingsbesluit verduidelijkt wat er precies beschermd is: bv. het geheel van de constructie en omgeving, enkel de constructie, enkel delen van de constructie of cultuurgoederen. Het besluit vermeldt ook welke vorm van bescherming van toepassing is: monument, cultuurhistorisch landschap, stads- en dorpsgezicht of archeologische site.

Voorliggend asbestattest geeft u advies over hoe om te gaan met asbesthoudend materiaal. Indien het asbesthoudend materiaal ook een beschermd statuut heeft, kan u advies vragen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Zo vermijdt u dat u de erfgoedwaarde van het beschermd onroerend erfgoed aantast. Ook komt u zo te

weten of er een melding of toelating nodig is om het asbesthoudende beschermde materiaal te mogen verwijderen.

Het agentschap is bereikbaar via:

- telefoon: 02 553 16 50
- e-mail: info@onroerenderfgoed.be
- website: https://www.onroerenderfgoed.be/contact

Wanneer mijn asbestattest laten vernieuwen?

Geldigheidsduur

Doorheen de tijd kan de situatie in of rondom een gebouw wijzigen. Ook de toestand en het risico van aanwezige asbestmaterialen kan veranderen. Daarom vermeldt het voorblad van uw asbestattest een datum tot wanneer het geldig is. Daarna kan u het niet meer gebruiken bij een verkoop en moet u het laten vernieuwen door een asbestdeskundige. Die komt opnieuw ter plaatse om de toestand te controleren en indien nodig wijzigingen te rapporteren voor het nieuwe asbestattest. Enkel bij een verkoop mag de geldigheidstermijn niet verstreken zijn. Om te voldoen aan de mijlpaal 2032 maakt dat niet uit. De vernieuwing van een asbestattest zal in regel minder kosten dan de eerste opmaak van een volledig asbestattest.

In het geval de asbestdeskundige geen asbest heeft aangetroffen, vermeldt het asbestattest (afgeleverd vanaf datum 8 april 2024) voor de geldigheidsduur “onbeperkt (tenzij de toestand wijzigt)”. Er kunnen wel nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen in wanden of vloeren aanwezig zijn. Daarom laat u voorafgaand aan werken best een aanvullend onderzoek uitvoeren.

Gewijzigde toestand

Ongeacht de (onbeperkte) geldigheidsduur van uw asbestattest moet u als eigenaar uw asbestattest toch binnen een termijn van één jaar laten vernieuwen als er sprake is van een gewijzigde toestand. Dit is het geval als:

- er nieuwe asbestmaterialen zijn aangetroffen (die niet weggenomen worden);
- de acties, vermeld op het voorblad, werden uitgevoerd waardoor de toestand van niet-asbestveilig naar asbestveilig wijzigt;
- de toestand van de asbestmaterialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

Contacteer een asbestdeskundige om uw asbestattest te laten vernieuwen. U vindt de lijst op www.asbestinfo.be.

Meer weten?

De Vlaamse overheid bundelt alle informatie rond asbest en haar beleid op de website www.asbestinfo.be. U vindt er de meest actuele informatie over hoe u moet omgaan met asbest en welke ondersteuning er bestaat. Zo kan u steeds goed geïnformeerd aan de slag met uw asbestattest.

Begrippenlijst

Begrip	Toelichting
Asbestmateriaal	Verzamelbegrip voor de aangetroffen asbestverdachte materialen en asbestverdachte afvalstoffen die deel uitmaken van een constructie en een impact hebben op de asbestveiligheid. Asbestverdacht betekent dat de asbestdeskundige op basis van wat hij visueel en auditief vaststelt, oordeelt dat het vermoedelijk asbest bevat. Een asbestverdacht(e) materiaal of afvalstof beschouwen we als asbesthoudend tenzij een laboanalyse aantoont dat het niet-asbesthoudend is.
Hechtgebonden asbestmateriaal	Asbestmaterialen die in oorsprong hoofdzakelijk uit een bindmiddel bestaan dat de asbestvezels stevig bindt: cement, bitumen, mastiek, kunststof of lijm.
Niet-hechtgebonden asbestmateriaal	Alle andere asbestmaterialen. Ze bevatten in oorsprong nauwelijks bindmiddel of bestaan uit een bindmiddel dat de asbestvezels nauwelijks bindt. Voorbeelden hiervan zijn leidingisolatie, pleisterwerk, Pical-platen, koorden, ...
Aanvullend onderzoek met destructieve handelingen	Bij een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen gaat een asbestdeskundige materialen demonteren en beschadigen om onderliggende of ingesloten asbestverdachte materialen te inspecteren. Dit is nodig voor de start van werken zoals sloop- en renovatie of voor herstellings- of onderhoudswerken. Standaard voert de asbestdeskundige een niet-destructief onderzoek uit. Als opdrachtgever kan u een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen aanvragen via de opdrachtovereenkomst.
Inspectieprotocol	Het inspectieprotocol is de wettelijke procedure die een asbestdeskundige moet volgen om een correcte asbestinventarisatie uit te voeren voor het opmaken van een standaard asbestattest. Het legt vast welke handelingen minimaal nodig zijn (standaard verplichtingen) en hoe die uitgevoerd moeten worden.
Risicobeheersmaatregel	Een maatregel die het risico dat uitgaat van een asbestverdacht materiaal verlaagt van een verhoogd of hoog risico naar een laag risico. De maatregel moet de kans op het vrijkomen of het inademen van asbestvezels verlagen.
Eenvoudig bereikbaar	Asbestmaterialen zijn eenvoudig bereikbaar indien ze waarneembaar en weg te nemen zijn zonder impact op de stabiliteit en erfgoedkenmerken van een constructie. Ze moeten ook onbedekt zijn tenzij de bedekking kan weggenomen worden zonder het te beschadigen of tenzij de bedekking louter bestaat uit een dunne laag verf, coating, behang, kunststof of textiel.
Zorgvuldig of veilig beheer	Zorgvuldig of veilig beheer betekent: • de toestand van asbestmaterialen met een laag risico behouden; • een verhoogd of hoog risico van niet-eenvoudige bereikbare asbestmaterialen en -afval verlagen naar een laag risico (risicobeheersmaatregel) en behouden.

Eenvoudige handelingen	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen die een werknemer met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” of een particulier zelf mag uitvoeren. Alle andere asbestverwijderingen mogen enkel door erkende asbestverwijderaars worden verwijderd. Deze verwijderingsmethode betekent dat het asbestmateriaal eenvoudig kan weggenomen worden (bv. door het los te schroeven) met minimale risico’s op beschadiging waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen. Bijvoorbeeld voor asbestcement leien of golfplaten.
Hermetische zone	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij er een grote kans bestaat op het vrijkomen van asbestvezels. Een soort luchtdichte tent bestaande uit een houten structuur en plastic folie wordt opgebouwd rondom het te verwijderen asbestmateriaal. Binnen deze hermetische zone wordt een onderdruk gecreëerd zodat eventueel vrijkomende asbestvezels niet kunnen ontsnappen. Deze methode mogen enkel erkend asbestverwijderaars gebruiken.
Couveusezak	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij met plastic folie plaatselijk een soort luchtdichte couveuse rondom het asbestmateriaal wordt gemaakt. Enkel erkende asbestverwijderaars mogen deze verwijderingsmethode gebruiken. Ze kan maar zelden worden toegepast, bijvoorbeeld om kleine trajecten leidingisolatie te verwijderen in de buitenlucht.
Erkend asbestverwijderaar	Aannemers erkend voor de verwijdering van asbestmaterialen via “eenvoudige handelingen” maar ook voor asbestverwijderingen via de methodiek van “hermetische zone” of “couveusezak”.
Roerend goed	Objecten of goederen die niet duurzaam verbonden zijn met een constructie of in de grond om ter plaatse te blijven. Het gaat over losse, verplaatsbare zaken zoals bijvoorbeeld gereedschap, voertuigen of materieel. Indien ze asbestverdacht zijn, maken ze toch geen deel uit van de asbestmaterialen waarvoor acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.