



Factuur

Factuurdatum: 12/03/2026
Factuurnummer: 2026019
Vervaldatum: 19/03/2026
Koperreferentie: Emiel Gebruersstraat 2
Borgerhout

Veraa Tank Services bv

Medelaar 40
2980 Zoersel
België
IBAN: BE84 0689 4560 7759
BTW: BE0788.233.480
Antwerpen, afdeling Antwerpen



Bedankt voor het
vertrouwen.

181,50 EUR

BE84 0689 4560 7759

+++687/0718/96325+++

19/03/2026



Betalen via QR-code? Scan de
code met je bank-app en klaar!

Omschrijving	Datum	Aantal	Eenheids- prijs excl. BTW (EUR)	Totaal excl. BTW (EUR)	BTW
Keuring tank voor verwarming	11/03/2026	1	150,00	150,00	21%
Subtotaal				150,00	EUR
BTW 21% op 150,00 EUR				31,50	EUR
Totaal				181,50	EUR

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING



Veraa Tank Service BV
Veraa.tankservice@outlook.com
Medelaar 40 . 2980 Halle-Zoersel

BTW BE0788.233.480

TYPE RESERVOIR

☒ particulier	Inhoud <u>5000</u> L	☒ PEW ☐ DW	☐ Niet particulier	Inhoud L	☐ EW ☐ DW
☒ Cilindrisch	☐ Parallellepisch	☐ Rond	☐ Ovaal		
☒ Toegankelijk	☐ Inkuiping	☐ Ontoegankelijk	☐ Groeve	Datum van plaatsing: <u>Vrijd. 02-12-2016</u>	
☒ Staal	☐ Polyester	☐ Polyethyleen	☐ Andere:		

Klant:

Postcode en gemeente:

Tel.:

Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres: ENH. GEBRUIERSSTRAAT 2
BOSGERMAAT

VISUELE CONTROLE

	Aanwezig		Controle	
	JA	NEE	OK	NIET OK
TOEZICHTSPUT	☐	☒		
Staat toezichtspot			☐	☐
Dichtheid toezichtspot			☐	☐
Vervulling rond tank			☐	☐
Staat deksel			☐	☐
INKUIPING	☐	☒		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolstofwaterdicht			☐	☐
LEIDINGEN (zichtbare delen)				
Aansluiting (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leiding (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leiding			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☒	☐	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☒	☐	☒	☐

Algemene staat tank	Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	NIET OK
Aantal centimeter water in tank: <u>0</u> cm	☐	☒	☐	☐
Water- en slijmbemonstering Ph:	☐	☒	☐	☐
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☒	☐	☒
	Onderdruk	☒	☐	☒
	Overdruk	☐	☒	☐
	Andere	☒	☐	☒

TOEBEHOREN (kruis aan wat van toepassing is)

		Aanwezig		Controle	
		JA	NEE	OK	NIET OK
Peilmeting	Peillat	☐	☐	☐	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Elektronische sonde	☐	☐	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☒	☐	☐
	Onderdruk	☐	☒	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Peilputten	☐	☒	☐	☐
	Andere	☐	☒	☐	☐
Wanddiktemeting	 mm	☐	☐	☐	☐

Opmerkingen

TANK IN DE REEDER HARE
IN HET ZAND

BESLUIT (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Groen	De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje	De tank mag nog 6 maanden gebruikt en gevuld worden
☐ Rood	De tank mag niet meer gevuld worden
☐	De tank mag nog gebruikt worden
☐	De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: Veraa Manuel

Erkenningsnummer: SV05356

De attest wordt overhandigd met de staat van het reservoir op het moment van controle en met de gegevens die door de exploitant zijn ingevuld.

(Handtekening van handtekening)

DATUM KEURING 4/03/2016

DE VOLGENDE CONTROLE

☒ MOET GEBEUREN VOOR 4/03/2017

☐ IS AAN TE RADEN VOOR

Handtekening voor kennisname met inhoud attest en akkoord met de bijzondere voorwaarden op de achterzijde

(Handtekening klant)

De klant verklaart kennis te hebben genomen van de bijzondere voorwaarden op de achterzijde en deze aanvaard te hebben.