vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel
Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : 045910656

BELAC 040-INSP N 40612

☐ Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11 ☒ Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
☐ Brabant tel.: 02 674 57 11 ☐ Wallonië tel.: 081 432 611

Resi code: 1

# PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

**Verantwoordelijke voor de werken :**

Naam,voornaam : .....
Energy @ Home
Ident. Kaart nr.: .....
BTW nr.: BE . . . . . .

**Installatie :**

Naam, voornaam : [redacted]
Adres : Asterstraat 12
Post nr. + Stad 9920 Lovendegem
Tel. : . . . / . . . . . / . . . . . / . . . . . .

***Basis van het onderzoek :** Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)* ☐ .....

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☒ **Art 270** | ☒ ingebruikname ☒ wijziging ☐ uitbreiding ☐ mobiel ☐ tijdelijk | ☒ Art 86 ☐ Art 87 ☐ Art 88 ☐ Art ... | ☐ Art 271 bis ☐ Art 278 ☒ Art 235d ☐ Art ..... | ☒ **Wooneenheid** ② **Huishoudelijke werkeenheid** ③ **Gemeenschappelijke delen** ④ **Werkeenheid** |
| ☐ **Art 271** | ☐ periodiek ☐ controle ☐ ..... | | | |
| ☐ **Art 276** : verzwaring | ☐ **Art 276bis** : verkoop van een wooneenheid | | | |

***Algemene gegeven***

| | | |
|---|---|---|
| Gegevens verdeler | EAN [redacted] | ☐ kWh meter niet geplaatst |
| | kWh m[redacted] | ☐ kWh excl. nacht meter : nr. : ..... meterstand : ..... |
| | Bescherming aansluiting (A) : ☐20 ☐25 ☐32 ☒40 ☐50 ☐63 ☐80 ☐100 ☐..... | |
| Gegevens installatie | Ontworpen voor $U_N$ : ☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V ☐..... | Type aardelektrode : ☒ aardingslus ☐ pen / baar ☐ ..... |
| | Maximale nominale stroom (A) : ☐20 ☐25 ☐32 ☒40 ☐50 ☐63 ☐80 ☐100 ☐..... | |
| | Voedingsleiding hoofdbord : 4 X 10 mm² - Type : NB | |
| Beschrijving installatie ☒ zie bijlage(n) | Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA Aantal borden : 2 Aantal eindstroombanen : 2 | |

***Metingen - testen - controles - verzegeling :***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☒ Rechtstreekse aanraking | ☒ Onrechtstreekse aanraking | ☒ Montage | ☒ Toestellen | ☒ Materieel | ☒ I>/doorsnede | ☒ Schema's | |
| ☒ Aardingsweerstand : 4,79 Ω | ☒ Algemeen isolatieniveau : >0,5 MΩ | ☐ Controle foutlus | ☒ Aardingscontinuïteit | ☒ Test diff. | | | |
| Differentieelstroominrichting : ☒ was verzegeld ☐ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden | | | | | | | |

***Inbreuken - Opmerkingen** (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)*

| | |
|---|---|
| ~~Inbreuken~~ Nieuwe installatie ☐ Nihil | omschrijving : omvormer 1 SN 200201517 9 Pmax 4600 VA<br>Panelen 24x TW 240 P60<br>teller SN 2010120550 Stand : 7506,05 kWh<br>MID ok |
| ~~Inbreuken~~ Bestaande installatie ☐ Nihil | : omvormer 2 SN 2140020383 Pmax 2500 VA<br>Panelen 10x ET P660-255<br>teller SN KN 107003400 11 Stand : 8,64 kWh<br>Er werden geen inbreuken vastgesteld MID ok |
| Opmerkingen ☐ Nihil | Enkel PV installaties maken deel uit van onderzoek |

Visum DNB of aangestelde :

***Besluit(en) :***

☒ De nieuwe installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.
☒ De bestaande installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 7/4/2039 (*)
☐ door hetzelfde erkend organisme.

***Agent bezoeker :***

Naam : Robyn Kevin Agent nr. : 4531 Datum : 7 / 4 / 2014

**Voor de directeur generaal : Handtekening**

Robyn K

***Bijlage(n) :*** ☐ Situatieschema('s) : ..... ☒ Eéndraadsschema('s) : 1 ☐ .....

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
☐ Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controle-bezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.